


Išgręžkite kiaurymę



Išvalykite kiaurymę



Įstatykite inkarą



Įkalkite konusinį kaištį specialiu įrankiu



Užverskite su dinamometriniu raktu, nurodytu veržimo momentu T_{inst} .

